

Tolkning av analysresultat från långtidsmätning



Kommentar till analysrapport:

Resultatet från bifogad analysrapport (**6394061:1**) med Radtrak²®/Radtrak³® visar på ett årsmedelvärde som ligger under Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m³ samt WHO:s referensvärde på 100 Bq/m³.

Vår rekommendation:

Radonhalten i fastigheten är så pass låg att du i nuläget inte behöver genomföra några åtgärder för att sänka radonhalten ytterligare. Tänk dock på att ombyggnader i fastigheten eller jordarbete utanför fastigheten kan förändra förhållandena. Det kan leda till ett förhöjt inläckage av radon från marken byggnaden står på. Om sådana ombyggnader eller förändringar sker bör man därför genomföra en ny radonmätning.

På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du läsa mer om radon och hälsorisker – www.ssm.se.