

FUKT- OCH RISKKONSTRUKTIONSKONTROLL



Planetgatan 10 Halmstad

OBJEKT

Adress	Planetgatan 10 Halmstad
Fastighetsbeteckning	Eden 2
Besiktningsnummer	LL240229-01
Typ av besiktning	Nivå 2
Uppdragsgivare	Hans-Göran Gustavsson, Tommy Gustavsson, Britt-Marie Gustavsson, Lars-Åke Engström
Fastighetsägare	Hans-Göran Gustavsson, Tommy Gustavsson, Britt-Marie Gustavsson, Lars-Åke Engström
Besiktningsman	Lennart Lindgren
Besiktningsdag	2024-02-29

MÄTNING

Information från uppdragsgivare	-----
Utförande	Stickprovsmässig fuktkvotsmätning har utförts i syllar och på vind. Mätningen utfördes med kalibrerad Bollmann fuktkvotsmätare. Fuktindikering har utförts i badrum. Fuktindikering utfördes med GANN Fuktindikator. Inga värden över gränsvärde uppmättes. Ingen fukt indikerades i badrumsväggen Mätningarna kan dock ej garantera en helt riskfri konstruktion.
Information	Fuktigheten ändras över året på grund av årstid och temperatur. Sommartid är det som fuktigast i krypgrunden och källaren. Under vinterhalvåret är det som fuktigast på vinden. Vid långvarigt regn/ snösmältning kan ofta förhöjd lokal fuktighet noteras. Luftfuktighet (RF) Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF). RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar. Men redan vid 60 % RF korroderar stål, vid 70 % - 75 % RF finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel). I Sverige ligger medelvärdet för utomhusluften över året runt 80 % RF. Fuktkvot (FK) Ett materials fuktighet, t.ex. en regel eller en vindskiva, mäts oftast i fuktkvot (FK). FK är ett mått på förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt material i kg. Vid fuktkvoter överstigande 17 % i gran och furuvirke finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel).

Vänliga hälsningar



Lennart Lindgren

RESULTAT

Syll	11,3 % fuktkvot. Under gränsvärde. 
Syll	12,2 % fuktkvot. Under gränsvärde. 
Vind råspont	13,8 % fuktkvot. Under gränsvärde. 

Vind takstol	13,6 % fuktkvot. Under gränsvärde. 
Badrum vägg	Ingen fukt indikerades. Värden under 100 är OK. 
Badrum golv	Ingen fukt indikerades. Värden under 100 är OK. 